



“Tänk vad enkelt det är med LiftIT” mumlar Harald för sig själv.

BESIKTNING

Mattias är ute på besiktningsrunda. Rutten med installationerna har han genererat själv i LiftIT via i mobilen. Tio ställen ska han “beta av”. För varje ställe han kommer till skapar han en förfylld arbetsorder och rapporterar vad han funnit.

Nu är han på Godsgatan. Här upptäcker han något som måste åtgärdas. Installation. Skapa ny AO. ”Magnetgivare i schakt skadad, måste bytas”, knappar han i beskrivningsfältet. Bäst att ta några bilder också, tänker han. Tag ny bild. Exponera. Jag tar en till från andra hållet. Tag ny bild. Exponera. OK, två bilder får räcka. Men så vill han ge lite mer info till den som ska ta jobbet. Enklarest att tala in det. Spela in. ”Magnetgivaren är skadad vid fästet. Måste byta hela. Se bilderna. Ser ut som att det krävs nåt specialverktyg. Svårt att komma åt.”

Klart. Nu lägger han ut jobbet. Frisläpp AO. Nu ljuder det i montörernas mobiler när det nya jobbet läggs ut.

Mattias klarrapporterar sin egen AO. Avsluta AO.

På kontoret sitter Harald vid sin PC och går igenom läget på arbetsorders i webbläsaren.

Han har de aktuella väl synliga på arbetsledningsmonitorn. Gula som blinkar ansvarar ingen för. Det är dem han går igenom. Godsgatan. Magnetgivare i schakt skadad, måste bytas. Han kollar på bilderna som Mattias lagt till arbetsordern. Och lyssnar på det intalade ljudklippet. ”Aha. Här krävs mycket riktigt en specialnyckel med långt skaft. Jag skriver till det i ordern. ”Nyckel 3A krävs. Ta med ut!”, skriver han och trycker Lagra.

Nu uppdateras det nya jobbet i montörernas mobiler.

LIFTIT